





OFICINA DE TURISMO PLAZAOLA

-  **Dirección:** C/Plazaola nº21
31870 Lekunberri
Navarra. España
-  **Teléfono:** + 34 948 50 72 04
-  **E-Mail:** oit.lekunberri@navarra.es
-  **Web:** www.plazaola.org

INFORMACIÓN GENERAL

Se trata de la antigua estación del tren Plazaola, que conectaba Pamplona con Donostia-San Sebastián. Una vez rehabilitada, se inauguró en 1998 y hoy en día es la sede del Consorcio Turístico Plazaola y de la Oficina de Turismo de Lekunberri.

En ella se muestran dos proyecciones, una sobre los recursos turísticos de la zona y otra sobre el deporte rural. Asimismo, existen paneles explicativos sobre la historia del tren.

Otros servicios ofrecidos desde la Estación del Plazaola son: Oficina de Información Turística, tienda de productos artesanos y merchandising, y "El vagón de los juegos", espacio de recreo infantil.

FOTOGRAFÍAS



OFICINA DE TURISMO

ACCESIBILIDAD GENERAL

- No existe un protocolo de evacuación a personas con necesidades especiales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

ACCESO/ ENTRADA

- Acceso hasta la puerta de entrada a través de acera con ancho libre de paso de 120 cm.
- Puertas contiguas, primera abatible hacia el interior y segunda hacia el exterior, con ancho libre de paso de 78 cm.

RECEPCIÓN



- Recepción ubicada a una altura superior a 100 cm.



ASCENSOR

- Edificio con varias plantas a las que se accede a través de ascensor.



MOVILIDAD INTERIOR

- Oficina situada en planta baja.
- Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
- Zonas de paso de anchuras mínimas de 90 cm.
- Sala de exposición, situada en planta 2ª, anchura puerta de 83 cm. Mesas expositivas no accesibles frontalmente para usuarios en silla de ruedas.



ASEO ADAPTADO

- Existen dos aseos adaptados situados en planta baja, fuera de la oficina de turismo, en una caseta, itinerario hasta ella accesible.
- Una cabina situada en aseo señoras y otra cabina en aseo señores.
- No están señalizados como tales.
- Puerta de entrada con apertura hacia el exterior y ancho de 76 cm.
- Los baños no poseen cerrojos con apertura desde el exterior en caso de emergencia.
- Diámetro de giro de 150 cm.
- Inodoros genéricos, con barra abatible en lado izquierdo e inexistente en el contrario. Espacio de transferencia lateral superior a 80 cm.
- Lavabos ubicados fuera de cabina, sin pie.
- Grifo pulsador.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

- No hay personal conocedor de lengua de signos.
- No existe bucle magnético en mostrador de información.
- No hay signo guía.
- No hay video guía subtitulada.
- Existe señalización con pictogramas.

ACCESIBILIDAD VISUAL

- Existen puerta de vidrio en el establecimiento que contrastan con el fondo por un vinilo con el logo del Reino de Navarra.
- No hay señalización en braille.

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

- No se dispone de folletos en lectura fácil.